

Medienmitteilung

Hoher Kasten: Saisoneröffnung Anfang Juni 2010

BRÜLISAU. Nach dem Unglück mit der Seilbahn auf den Hohen Kasten vom 24. März 2010 dauern die Untersuchungen an der Technik sowie an der Ursache des Unfalles weiter an. Auch wenn damit die Aussagen zum Verlauf der Reparaturen mit gewissen Unsicherheiten behaftet sind, zeichnet sich bereits ab, dass der Seilbahnbetrieb per Anfang Juni wieder eröffnet werden kann. Das Drehrestaurant wird zum gleichen Zeitpunkt den Betrieb aufnehmen.

Dem verletzten Mitarbeiter geht es den Umständen entsprechend gut. Die Genesung schreitet voran, wenn auch erst in kleinen Schritten.

Kabine an der Bergstation mit Totalschaden

Was bereits sicher gesagt werden kann: Die Kabine 1, welche ohne zu bremsen in die Perronbucht in der Bergstation eingefahren ist, hat Totalschaden erlitten und muss komplett ersetzt werden. Die Kabine 2, welche das Gitter bei der Talstation aus der Verankerung gerissen hat, ist hingegen nur geringfügig beschädigt und kann mit wenig Aufwand wieder einsatzbereit gemacht werden. Dies sollte nach heutigem Ermessen innert weniger Wochen machbar sein, so dass der Seilbahnbetrieb mit dieser einen Kabine per Anfang Juni aufgenommen werden kann.

Neue Kabinen auf beiden Seiten

Parallel dazu wird die Bahn 1 mit einer komplett neuen Kabine ersetzt. Es handelt sich um eine sogenannte «Replica-Kabine», was einen technischen Nachbau der bisherigen Kabine bedeutet. Dabei bleibt die Grundform mit Grundriss, Volumen und Fassungsvermögen erhalten.

Da es unsinnig wäre, auf der einen Seite eine alte und auf der andern Seite eine neue, moderne Bahnkabine zu fahren, hat der VR beschlossen, auch die zweite Kabine mit dem gleichen Neubautyp zu ersetzen. Dabei werden die Steuerungen für beide Kabinen komplett ersetzt, was einen wesentlichen Teil der Kosten verursachen wird.

Mit neuen Kabinen in die Herbstsaison

Die beiden neuen Kabinen können voraussichtlich nach den Sommerferien montiert werden. Bis dahin wird der Seilbahnbetrieb mit einer Kabine aufrechterhalten. Für die beiden neuen Kabinen und Steuerungen muss mit Kosten von über CHF 900'000 gerechnet werden.

Aktuelle Informationen gibt es weiterhin laufend unter www.hoherkasten.ch.

Weitere Informationen:

Emil Koller, Präsident Verwaltungsrat, Telefon 071 788 39 45 direkt, 079 672 09 26
emil@kollerwerbung.ch
www.hoherkasten.ch